

Area Vasta Costa – Dipartimento di PISA
Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 - Pisa

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. DV.09.01.10/6.240 del 20/12/2016 a mezzo: PEC

e.p.c. Comune di Castelfranco D/S
Ufficio Ambiente

Oggetto: Risposta a esposto per maleodoranze a Castelfranco D/S

In riferimento al suo esposto, pervenuto via PEC in data 23/11/2016 e relativo all'oggetto, con la presente si informa che ARPAT può confermare che nei giorni compresi tra il 22 ed il 24 Novembre u.s. varie zone dell'abitato di Castelfranco di Sotto sono state interessate da fenomeni diffusi di odori anomali di intensità variabile, in funzione della dislocazione sul territorio.

La sede ARPAT di S. Romano-Montopoli era stata allertata già dal giorno 22, ed infatti i tecnici sono intervenuti lo stesso giorno alle 17,30, in prossimità del ponte sul fiume Arno, nel centro di Castelfranco. Nell'occasione i tecnici ARPAT hanno condotto un ampio sopralluogo anche in altre zone, che già in passato erano state interessate dalla presenza di odori anomali, anche se transitori, come il centro del paese ed alcune zone limitrofe a questo, collocate nella prima parte di via Francesca Nord in direzione di S. Croce s/Arno. Il sopralluogo ha permesso di rilevare solo odori molto lievi alla discesa del ponte di Castelfranco d/s (in direzione del centro paese) e una maleodoranza circoscritta ad un insediamento produttivo presente in via Mattei, in prossimità del confine Castelfranco d/s – S. Croce S/Arno. Il controllo del territorio è proseguito nei due giorni successivi e si è concluso il 24/11, con l'ispezione dell'insediamento produttivo di via Mattei, in quanto all'esterno dello stesso alle ore 12:00 circ a era percepibile la presenza di odori molesti di intensità significativa che immediatamente, per la tipologia, venivano ricondotti a quelli avvertiti anche nei giorni precedenti nelle zone centrali del paese.

In base a quanto è stato possibile appurare, si ritiene che le stesse maleodoranze da Lei osservate siano riconducibili alla movimentazione dei fanghi nelle operazioni di pulizia, effettuate dall'azienda di via Mattei, le maleodoranze del giorno 24 sono risultate provenire dall'impianto di pretrattamento posto a piè di fabbrica.

L'azienda ha potuto prendere atto di entrambe le criticità rilevate ed ha dichiarato immediata disponibilità a modificare la condotta delle prossime operazioni di pulizia dei propri impianti, nonché a rivedere gli aspetti prettamente gestionali, ritenuti all'origine delle maleodoranze rilasciate dall'impianto di pretrattamento reflui liquidi.

Restiamo a disposizione, per ulteriori informazioni e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

La Responsabile del Dipartimento

Dr .ssa Laura Senatori ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993