



*Area Vasta Costa – Dipartimento di Pisa  
Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 - Pisa*

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. PI.01.25.10/7.120 del 17.02.2016 a mezzo: PEC

Sindaco del Comune  
di Castelfranco d/sotto

Polizia Municipale  
del Comune di Castelfranco d/sotto

**Oggetto: Intervento in emergenza del giorno 16 Febbraio 2016 per maleodoranze diffuse**

In data 16 febbraio u.s., a seguito di una segnalazione pervenuta dalla SOP (Sala Operativa Prot. Civile di Firenze), tecnici di questo Dipartimento sono intervenuti nella zona ex depuratore di Castelfranco per gli accertamenti di competenza in relazione alla presenza di una maleodoranza sviluppatasi nel corso del mattino. Prima dell'intervento, ARPAT ha preso contatti con la Polizia Municipale in quanto organo che aveva attivato la SOP nel trasmettere l'esposto di un privato cittadino.

Il sopralluogo è stato condotto in un'ampia zona di territorio (nei comuni di Castelfranco e S.Croce) intorno a via Malpasso dove si trova l'impianto Waste Recycling e nel periodo in cui è stato effettuato, alle ore 12:00-12:30, è stato possibile rilevare solo una lieve odorsità in prossimità della recinzione del suddetto impianto, sul lato Ovest. Sono stati esclusi altre e diverse origini di rilascio di odori, in quanto sottovento, ai principali insediamenti posti lungo la via Nuova Francesca, non veniva rilevato alcun odore anomalo. Il giro di ispezione è stato poi ripetuto, ma il solo odore percepibile risultava presente ad una distanza di pochi metri dal muro perimetrale dell'azienda, come sopra già riferito.

Preso atto della situazione, che non si configurava un evento di maleodoranza, ARPAT non ha ritenuto opportuno condurre un'ispezione interna agli impianti concludendo l'intervento per le ore 12:45 circa.

Nello spirito di reciproca collaborazione e nella consapevolezza della disponibilità sempre dimostrata dal corpo dei Vigili Urbani di Castelfranco, di cui abbiamo sempre apprezzato la disponibilità, invitiamo gli stessi, per il futuro, a fare riferimento anche alla sede ARPAT locale (S.Romano-Montopoli) per emergenze, in corso nel Comprensorio, che si verifichino durante l'orario di lavoro.

Data la presenza di tecnici locali, è possibile in questo modo garantire un intervento rapido, almeno nel normale orario di ufficio, e si ricorda che la SOP ha la funzione di coordinare le emergenze, soprattutto nei casi in cui ARPAT non possa essere direttamente contattata.

Distinti saluti

**La Responsabile Dipartimento**

**Dr.ssa Laura Senatori <sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993