

N. Prot Vedere segnatura digitale

cl. DV.09.01.10/5.19

del 10/03/2015

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

**Oggetto:** Risposta ad esposto per maleodoranze a Castelfranco del 24/02/2015.

**e pc al Sindaco del Comune  
di Castelfranco di Sotto**

In relazione al suo esposto pervenuto a questo dipartimento in data 26/02/2015 e relativo all'oggetto, si informa che proprio nel corso della notte tra il giorno 24 ed il giorno 25 febbraio 2015. la sala della Protezione Civile di Firenze ha attivato una chiamata in emergenza dei tecnici ARPAT reperibili per una maleodoranza in corso a Castelfranco di Sotto, nella zona compresa tra la Prov.le per Castelfranco lato Ovest, la via Nuova Francesca e via delle Confina.

Intorno alle ore 2:00 i tecnici ARPAT sono giunti sul posto ed hanno constatato la presenza di odori distintamente avvertibili percorrendo la strada Provinciale per Castelfranco verso la via Nuova Francesca fino in prossimità della stazione di servizio TAMOIL che si trova in prossimità dell'impianto Waste Recycling.

L'ispezione è stata estesa fino all'impianto centralizzato Aquarno di S. Croce s/Arno al fine di escludere contributi da parte degli altri insediamenti produttivi posti lungo la via Nuova Francesca.

Gli odori percepiti erano riconducibili a fanghi biologici e come componente odorigena secondaria si poteva avvertire anche l'idrogeno solforato o composti analoghi contenenti zolfo. L'origine del fenomeno, considerate le condizioni di vento del momento (N-NE), è risultato essere l'impianto gestito dalla Soc. Waste Recycling che notoriamente effettua trattamento di rifiuti liquidi e dispone di un proprio impianto biologico, ma un sopralluogo all'interno dell'azienda non è stato effettuato nel corso della notte in quanto la ditta non è risultata presidiata.

Il mattino successivo personale tecnico del Dipartimento Arpat di Pisa è nuovamente intervenuto per dare corso ad ulteriori accertamenti nella zona perlustrata nella nottata. Il nuovo sopralluogo non ha evidenziato elementi degni di nota per gli impianti che sono collocati lungo la via Nuova Francesca. In prossimità dell'impianto dell'ex depuratore di Castelfranco di Sotto è stato, invece, possibile avvertire, intorno alle ore 10:30, la presenza di odori di una certa intensità fuori dal perimetro dell'azienda sul lato ovest dello stesso, probabilmente residuali dell'evento notturno. Una volta accertata con sicurezza la provenienza degli odori, essenzialmente di tipo biologico, si è proceduto ad un intervento all'interno dell'insediamento.

Pagina 1 di 2



ERROR: undefinedresource  
OFFENDING COMMAND: findresource

STACK:

/0  
/CSA  
/0  
/CSA  
-mark-  
/3