

ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di PISA
Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 - Pisa

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. DV.09.01.10/7.42 del 02/05/2017 a mezzo: mail

e.p.c. Comune di Castelfranco di Sotto
Ufficio Ambiente

Oggetto: Risposta ad esposti per maleodoranze nauseanti

In riferimento ai suoi esposti pervenuti per PEC in data 3 e 6/04/2017 relativi alla presenza di maleodoranze diffuse in zona via Gobetti - via Usciana, si informa che per quanto riguarda l'evento della sera del 30 marzo u.s., gli operatori ARPAT della sede di Montopoli - S. Romano hanno condotto un sopralluogo nel corso del mattino successivo che non ha evidenziato la presenza di odori come possibile residuo del periodo notturno precedente. Altri eventi analoghi sono stati da Lei nuovamente percepiti nelle stesse zone in pieno orario notturno, tra i giorni 1 e 2 Aprile, ed intorno alla mezzanotte del giorno 5 aprile; tali episodi di odore hanno mostrato caratteristiche riconducibili ad eventi pregressi anche se Lei li caratterizza come aventi "una gradazione diversa" dal passato.

Per quanto emerso dai riscontri avuti e dai controlli mirati per lo più nei confronti della ditta Waste Recycling, in quanto alcuni parametri sono costantemente recepiti dal sistema di Telerilevamento, gestito dalla sede ARPAT di S. Romano, si ritiene che gli eventi odorigeni, cui sopra facciamo riferimento, possano essere ricondotti a sacche di odore che occasionalmente possono ancora originarsi dall'impianto Waste Recycling, in particolare nelle ore tardo serali e notturne. Ad oggi, le maleodoranze che si originano da questo impianto si sono ridotte notevolmente rispetto al passato, ma non si può pensare ad un azzeramento pressoché totale degli odori vaganti, in una zona ad alta concentrazione di impianti e servizi (come quella che affaccia sulla via Nuova Francesca), che innegabilmente certe condizioni di pressione atmosferica e vento locale sfavorevole tendono ad enfatizzare fino ad essere avvertibili alla popolazione.

La presenza di odori occasionali e di durata riconducibile a una-due ore pertanto non deve essere considerata una maleodoranza vera e propria con all'origine una fonte ben identificata e rintracciabile.

A disposizione per ulteriori informazioni con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile del Supporto Tecnico

Dr Marco Paoli ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993